

ONDERHOUDSTIPS

Alcoa Dura-Bright® wielen



Eenvoudig onderhoud in enkele minuten

ONDERHOUDSTIPS

Alcoa Dura-Bright® wielen



Eenvoudig onderhoud in enkele minuten

Voor het schoonmaken: laat de wielen afkoelen tot een temperatuur tussen 5° en 35° C.



1

Spoel met water

Spoel de wielen om krassen en erosie te vermijden.*
Gebruik een slang of hogedrukreiniger om modder, zand en los vuil te verwijderen.

* Erosie **valt niet onder de garantie**. Meer informatie is te vinden op de website van Alcoa www.alcoawheels.com, in de handleiding wielonderhoud of in het Alcoa Service Bulletin mei 2009.



2

Gebruik een mild reinigingsmiddel

Voeg een mild reinigingsmiddel (bijv. gewoon afwasmiddel of zeep) aan het water toe en maak een sopje. De pH-waarde van het verdunde reinigingsproduct moet tussen de **5 en 9** liggen.



3

Reinig met een zachte borstel


Gebruik een zachte borstel (Alcoa ALbrush) om het wieloppervlak schoon te maken met zeep.
Gebruik geen schuurmiddelen of schuurponsen.
Borstel het achtergebleven vuil van het wieloppervlak.




4

Spoel na met water

Spoel de wielen grondig na met zuiver water om alle zeepresten te verwijderen en wrijf droog met een schone, zachte doek.



Voor



Na

5

De klus is geklaard!



Opgelet: gebruik geen sterke zuren of basische reinigers!

De pH-waarde van de gebruiksklare reiniger moet tussen **5 en 9** liggen. Gebruik nooit fluorwaterstofzuur om Dura-Bright® behandelde wielen schoon te maken.
Raadpleeg hoofdstuk 7, punt 7.b van de Alcoa handleiding wielonderhoud voor meer informatie.

Alcoa Wheel Products Europe

Industrieweg 135
B-3583 Paal, België

Tel: +32 11 45 84 65

Fax: +32 11 45 56 30

E-mail: info.wheels@alcoa.com

Web: www.alcoawheels.com

